CPRIA
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Commission Paritaire Régionale Interprofessionnelle de l'Artisanat
U2P • CFDT • CFE-CGC • CFTC • CGT • CGT-FO

Menuiserie Ebénisterie Bois, PVC, Alu

RISQUES MAJEURS

MESURES DE PRÉVENTION

Risques mécaniques

Utilisation machines…

> Utiliser la machine conçue pour l'usinage envisagé
> Utiliser les machines avec l'ensemble des protecteurs d'origine
> Assurer l'entretien des machines et notamment des protecteurs
> Former les personnels à l'utilisation en sécurité du matériel
> Mettre à disposition et utiliser les EPI (lunettes, poussoir en fin de passe…)

Risques chimiques

Expositions aux polluants, utilisation de produits (peintures, solvants…)

> Capter les polluants à la source (vernis, colles, poussières de bois…)
> Assurer la ventilation générale des locaux avec apport d'air neuf
> Organiser le nettoyage régulier par aspiration des locaux et machines (proscrire balais et soufflettes)
> Privilégier les produits les moins dangereux et respecter leurs règles d'utilisation (fiches de données de sécurité)
> Mettre à disposition et utiliser les EPI préconisés

Risques incendies et explosions

> Installer les dispositifs de filtration à l'extérieur des locaux, et les vidanger régulièrement
> Installer les dispositifs de protection (évents d'explosion, pièges à cales) sur le réseau d'aspiration
> Faire vérifier le fonctionnement de l'installation d'aspiration (a minima annuellement)

AUTRES RISQUES

MESURES DE PRÉVENTION

Manutentions manuelles Port de charges

> Organiser l'atelier, le poste de travail et le chantier afin de limiter les manutentions manuelles

> Former les personnels à la prévention des risques physiques

> Utiliser les moyens d'aide à la manutention adaptés à l'environnement (palans, table entrée/sortie des machines, engins de manutention…)

Risques auditifs

> Fournir et veiller au port des EPI (bouchons d'oreilles, casques antibruit…)

> Choisir des matériels les moins bruyants (privilégier les outils de coupe et machines encoffrées)

> Sensibiliser les salariés à ces risques

Chutes de plain-pied

> Maintenir les ateliers et chantiers rangés

> Définir les allées de circulation et les laisser libres

> Assurer le nettoyage régulier des alentours de machines et des allées de circulations

pour en savoir plus…

http://www.officiel-prevention.com/formation/fiches-metier/detail_dossier_CHSCT.php?rub=89&ssrub=206&dossid=350

http://www.iris-st.org/metiers-4/menuisier-agenceur-56.php

https://www.preventionbtp.fr/Prevention-par-metier/Menuisier/Documentation-technique